

<i>I-02/04/2018</i>	<b>Instrukcja mycia szkła matowionego chemicznie „Decormat” - usuwanie tłustych zabrudzeń.</b>
<b>Marki płynów</b>	Rozpuszczalnik “nitro” Cillit Bang
<b>Materiały do mycia</b>	Chłonna bibuła – czyściwo niepyłące Ścierki gąbczaste, Vileda super absorbent, Spontex Microfibra
<b>Technika mycia szkła</b>	<p>Wstępnie zebrać nadmiar tłuszczu chłonną bibułą, pamiętając aby nie rozetrzeć plamy. Zabieg należy powtórzyć kilkakrotnie, za każdym razem używając świeżej bibuły. Po zebraniu nadmiaru tłuszczu przystępujemy do mycia szkła chłonną bibułą nasączoną rozpuszczalnikiem nitro. W przypadku trudnych plam zabieg ten należy powtórzyć kilkakrotnie. Po odparowaniu rozpuszczalnika przemyć całą powierzchnię płynem Cillit Bang wg poniższej procedury: Rozprowadzać środek za pomocą atomizera (spryskiwacza). Następnie przecierać powierzchnię za pomocą gąbki lub szmatki z polecanej listy. Polerować suchą miękką szmatką np. Vileda super absorbent. Słabe zabrudzenia powinny zostać usunięte po jednokrotnym myciu. W przypadku trudnych zabrudzeń powtórzyć mycie.</p> <p>Stosować bez rozcieńczania i przestrzegać wskazówek umieszczonych na etykiecie płynu myjącego.</p> <p><b>Uwaga:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zalecane używanie rękawic ochronnych,</li> <li>- zabezpieczyć środek przed dostępem dla dzieci.</li> </ul>
<b>Zalecenia/ przeciwwskazania</b>	<p><b>Zalecenia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonać testy próbne na niewielkiej powierzchni szkła w celu sprawdzenia, czy efekt końcowy jest zadowalający,</li> <li>- przy usuwaniu miejscowych zabrudzeń za pomocą rozpuszczalnika nitro należy umyć tym samym środkiem całą powierzchnię tafli, mycie punktowe może spowodować w tych miejscach inny odcień matu trudny do usunięcia.</li> </ul> <p><b>Nie wolno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- używać „ostrych ściereczek”,</li> <li>- myć tafli agresywnymi środkami chemicznymi (takimi jak: kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne),</li> <li>- zostawiać mokrej, poziomo ułożonej tafli szkła do wyschnięcia – grozi to powstaniem zacieków nie do usunięcia.</li> </ul>

Zatwierdził:

WSPÓLNIK  
  
Bogusław Grzybczyk

Data: 6.04.2018

**EXCELLENT**  
PROFILE

GRZYBCZYK, ROGODA, SZCZEPOCKI, ZIEBICKI  
SPÓŁKA JAWNA

30-741 Kraków, ul. Nad Drwiną 10/B-2  
NIP: 679-21-21-626, REGON: 351182957